

I FOGLIO AGGIUNTIVO

Con riferimento al solo schema di pag.4 del foglio istruzioni U0849A relativo all'art. 346851, non è al momento possibile utilizzare posti interni art. 344202 e 344212. In generale è possibile installare gli art. 344202 e 344212 a valle di una sola interfaccia art. 346850/346851.

D BEIBLATT

Mit Bezug auf die Zeichnung auf Seite 4 der Anweisungen U0849A zu Art. 346851 ist es zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich Hausstationen Art. 344202 und 344212. Grundsätzlich können die Art. 344202 und 344212 nach einer einzigen Schnittstelle Art. 346850/346851 installiert werden.

F PAGE SUPPLÉMENTAIRE

En référence au seul schéma de la page 4 de la fiche des instructions U0849A relative à l'article 346851, il n'est pour l'instant pas possible d'utiliser des postes internes réf. 344202 et 344212. D'une manière générale, il est possible d'installer les réf. 344202 et 344212 en aval d'une seule interface réf. 346850/346851.

GB ADDITIONAL SHEET

With reference to the diagram shown on page 4 of the instructions sheet U0849A concerning item 346851, it is not possible at the moment to use handsets, items 344202 and 344212. It is generally possible to install items 344202 and 344212 after one interface, item 346850/346851.

E HOJA ADICIONAL

En relación con el esquema de la pág. 4 de la hoja de instrucciones U0849A relativa al Art. 346851, al momento no es posible utilizar las unidades interiores Art. 344202 y 344212. En general, es posible instalar los Art. 344202 y 344212 aguas abajo de una única interfaz Art. 346850/346851.

NL COMPLEMENTAIR BLAD

Met referentie naar alleen het schema van pag.4 van het instructieblad U0849A m.b.t. het art. 346851, is het op dit ogenblik niet mogelijk interne punten art. 344202 en 344212. In het algemeen is het mogelijk de art. 344202 en 344212 te installeren stroomafwaarts een enkele interface art. 346850/346851.

P FOLHA ADICIONAL

Com referência somente ao esquema da página 4 da folha de instruções U0849A referente ao art. 346851, neste momento não é possível utilizar unidades internas art. 344202 e 344212. Em geral é possível instalar os artigos 344202 e 344212 a jusante somente de uma interface art. 346850/346851.

GR ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟ

Σε αποκλειστική αναφορά με το σχέδιο της σελ. 4 του φύλλου οδηγιών U0849A σχετικό με τον οδηγό 346851, δεν είναι δυνατή, προς το παρόν η χρήση εσωτερικών θέσεων οδηγ. 344202 και 344212.

Γενικά είναι δυνατή η εγκατάσταση των οδηγ. 344202 και 344212 στην κατεύθυνση ρεύματος μιας μόνο διασύνδεσης οδηγ. 346850/346851.