

Tableau de choix des équipements et des enveloppes

configurez votre système LCS³ et LCS² (suite)

CONNECTEURS À RACCORDEMENT RAPIDE LCS ³ (p. 1032)				
	Valise d'outillage pour connecteurs optiques rapides		0 322 70	
	Connecteurs à raccordement rapide OM 3 / OM 4	LC PC 50/125 µm , 900/250µm	0 322 71	
		SC PC 50/125 µm , 900/250µm	0 322 72	
	Connecteurs à raccordement rapide OS 2	LC UPC 9/125 µm , 900/250µm	0 322 73	
		SC UPC 9/125 µm , 900/250µm	0 322 74	
		SC APC 9/125 µm , 900/250µm	0 322 75	
PIGTAILS LCS ³ (p. 1032)				
		1 m	2 m	
	50/125 µm - OM2 (PC)	Connecteurs SC LSZH	0 322 10	0 322 13
		Connecteurs LC LSZH	0 322 11	0 322 14
		Connecteurs ST LSZH	0 322 12	0 322 15
	50/125 µm - OM3 (PC)	Connecteurs SC LSZH	0 322 20	0 322 23
		Connecteurs LC LSZH	0 322 21	0 322 24
		Connecteurs ST LSZH	0 322 22	-
	50/125 µm - OM4 (PC)	Connecteurs SC LSZH	0 322 30	0 322 33
		Connecteurs LC LSZH	0 322 31	0 322 34
		Connecteurs ST LSZH	0 322 32	-
9/125 µm - OS2 (APC ou UPC)	Connecteurs SC-APC LSZH	0 322 40	0 322 45	
	Connecteurs SC-UPC LSZH	0 322 41	0 322 46	
	Connecteurs LC-APC LSZH	0 322 42	0 322 48	
	Connecteurs LC-UPC LSZH	0 322 43	0 322 47	
	Connecteurs ST-UPC LSZH	0 322 44	0 322 49	
	OS2 (UPC)	0 326 24		
	OM3 (PC)	0 326 26		
	OM4 (PC)	0 326 71		
Gaine thermorétractable pour pigtails		0 327 44		
Epanouisseurs	6 fibres	0 330 48		
	12 fibres	0 330 49		
CONNECTEURS À COLLER (p. 1032)				
	Connecteur ST	0 331 27		
	Connecteur SC	0 331 47		
	Connecteur LC	0 331 00		

1 : Equipé de Soluclip